



Motor Ligado

Disparo Térmico



<b>R</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>U</b>	<b>V</b>	<b>W</b>	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>M</b> <small>Comum</small>	<b>I</b> <small>Inferior</small>	<b>S</b> <small>Superior</small>	<b>soflight</b>
Alimentação Input - 400Vac			Saída-Ouput <b>(M)</b> - 400Vac			Pressostato Float Switch		Electrodos de Nivel Level Electrodes			



**IMPORTANTE:**

- \* Regular o Relé Térmico em Função da Bomba
- \* Verificar o Sentido de Giro da Bomba